



Gestione Operativa

ACEA ATO 5 SPA

Comune di Vallerotonda
c.a. Sindaco Giovanni Di Meo
comune.vallerotonda.fr@pec.it

Comune di Acquafondata
c.a. Sindaco Marina Di Meo
comuneacquafondata@cert-posta.it

Comune di Viticuso
c.a. Sindaco Vincenzo Iannetta
comuneviticuso@cert-posta.it

Comune di Conca Casale
c.a. Sindaco Riccardo Prete
comune.concacasale@cert.regione.molise.it

Comune di San Vittore
c.a. Sindaco Nadia Bucci
info@pec.comune.sanvittoredellazio.fr.it

e, p.c.

Prefettura di Frosinone
pec: protocollo.preffr@pec.interno.it

**Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5
Lazio Meridionale – Frosinone**
Pec: segreteria@pec.ato5fr.it

Al presidente della Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: Disservizi Asta Cippone – Collelungo agosto 2024

Negli ultimi giorni i territori destinatari della presente sono stati interessati da numerose interruzioni del servizio idrico che hanno determinato disagi alla popolazione, resi sicuramente più intensi a causa delle alte temperature e della crescita della domanda in conseguenza della maggiore affluenza dei residenti nel periodo festivo.

I territori da Voi amministrati sono prevalentemente alimentati da una condotta principale (adduttrice) denominata “Cippone – Collelungo” che si sviluppa per lo più su un tracciato montano e boscato spesso impervio e che è stata oggetto di numerose, continue ed impreviste rotture. Le

Acea Ato 5 SpA – Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 883 100
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA I 40926
www.gruppo.acea.it

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
Acea SpA - CF 05394801004



ACEA ATO 5 SPA

anomalie sono state prontamente rilevate dai sistemi di telecontrollo utilizzati dalla scrivente, che hanno permesso di rilevare per tempo ogni riduzione di disponibilità idrica ed avviare le operazioni di ripristino

In data 16/08/2024 si è verificato un guasto idrico in loc. Campiglione (danno n°1), un'area montana nel territorio di Vallerotonda. La riparazione è stata prontamente eseguita nella stessa serata del 16/08/2024 attraverso una tecnica che ha evitato l'interruzione del flusso idrico al fine di limitare i disagi alla popolazione. Nella giornata del 17/08/2024 sono state effettuate le operazioni di riavvio del sistema e di regolazione dei flussi, rilevando comunque portate idriche totali inferiori rispetto a quelle consuete e facendo pertanto ipotizzare la presenza di altri guasti lungo la linea.

Il Gestore ha pertanto programmato delle ispezioni puntuali avviate già domenica 18/08/2024 che hanno permesso di rilevare nuova rottura della condotta nel tratto di alta montagna Monteferro - Acquafondata (danno n°2). Le squadre operative, anche in questo caso, hanno lavorato in continuo e senza interruzione di continuità, concludendo la riparazione nella stessa serata.

Superato questo secondo intervento di manutenzione, è stata posta attenzione ai valori in telecontrollo che, già in data 19/08/2024, hanno presentato nuove anomalie sui valori di portata e livelli dei serbatoi del Comune di Acquafondata. La presenza di aria in condotta, conseguenza delle riparazioni effettuate nei giorni precedenti, è stata una delle cause del disservizio e risolta in poco tempo dai tecnici della scrivente. Le ulteriori indagini hanno permesso di individuare una seconda anomalia relativa alla bassa portata in ingresso al serbatoio San Martino: le ulteriori indagini sul territorio hanno permesso di individuare un ulteriore danno della condotta adduttrice nel tratto Monteferro – Acquafondata (danno n°3).

Per garantire il rispetto dei livelli di sicurezza per i tecnici, è stato possibile effettuare la riparazione solo nella prima mattinata di martedì 20/08/2024, completando i lavori alle ore 13:00. Durante le fasi di ripristino del servizio è emersa la rottura di un giunto di accoppiamento dell'asta adduttrice, in area montana in loc. Campiglione (danno n°4), territorio di Vallerotonda con una importante dispersione idrica a scapito del Comune di Acquafondata. La riparazione ha richiesto l'interruzione totale del flusso su tutta l'asta adduttrice ed è terminata verso le 24.00 del giorno stesso, con avvio del ripristino del servizio dalle 01:30 di mercoledì 21/08/2024.

Alle ore 8:00 di mercoledì 21/08/2024 sono emerse nuove anomalie dal sistema di telecontrollo causate da un nuovo danno della adduttrice in area montana in loc. Campiglione (danno n°5), territorio di Vallerotonda, a circa 1,5 km dalle precedenti riparazioni. La riparazione è stata condotta con una parziale interruzione del flusso idrico per contenere i disagi alla popolazione.

Nella fase di ripristino del servizio si è reso necessario indagare il tratto Lupara – Monteferro dove in data 22/08/2024 è stata individuato un nuovo guasto (danno n°6): le riparazioni sono attualmente in corso.

Da quanto sopra esposto emerge il carattere straordinario delle criticità che hanno investito i territori sulle quali il Gestore ha lavorato per minimizzare gli impatti attraverso la riduzione dei tempi di riparazione e ripristino, l'invio di autobotti coordinando il tutto anche con le amministrazioni, fornendo supporto tempestivo e informazioni attraverso i propri operatori in campo.

Superata la fase emergenziale collegata al periodo estivo saranno inoltre avviate, congiuntamente

ACEA ATO 5 SPA

all'EGA dell'ATO5 che viene posta in copia alla presente, le attività propedeutiche ad avviare lavori di riqualificazione utili a scongiurare nel futuro simili accadimenti.

Certi di aver fornito un quadro esaustivo della situazione e di aver adeguatamente rappresentato anche l'operato del Gestore, si coglie l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

Il Responsabile

